

DENÚNCIA A INSPECCIÓ DE TREBALL

FETS

Que Isabel Marcos Crego amb DNI _____ i Jorge Fernàndez Requena amb DNI _____, amb domicili, a efectes de citacions, a la seu de la secció sindical de CCOO de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat situ al passatge Can Xerricó núm. 12-14 de L'Hospitalet i, com a delegats de prevenció, comuniquem a Inspecció de Treball la següent informació:

Que per la nostra condició de delegats de prevenció, des de fa més de 7 anys, arran de les demandes de les treballadores i de les usuàries del servei de Atenció a la Dependència i a la Discapacitat de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, ens hem personat de manera reiterada al **centre de treball d'atenció a la dependència i a la discapacitat ubicat al carrer Tecla Sala 11**, de l'Ajuntament de L'Hospitalet i hem requerit de manera continuada la intervenció de la direcció de l'ajuntament per a esmenar les deficitàries condicions de conservació i manteniment en que es troba l'edifici degut a la manca d'inversions i actuacions.

Que les actuals condicions en que es troba l'edifici provoquen serioses dificultats termohigromètriques, ergonòmiques i de salut a la plantilla afectada i impedeixen la normal execució del seu treball diari. També afecten a les persones usuàries dels serveis que no en tenen garantits els seus drets com a usuaris dels serveis socials d'atenció a la dependència i a la discapacitat.

Que la situació és especialment greu perquè les deficiències detectades dificulten l'accessibilitat de la ciutadania a les prestacions del servei ja que moltes tenen dificultats de mobilitat i problemes derivats de la seva diversitat funcional.

Que l'edifici d'Atenció a la Dependència i a la Discapacitat ubicat al carrer Tecla Sala núm. 11 és propietat de l'Ajuntament de L'Hospitalet des de fa molts anys i s'ha anat "adaptant" a la incorporació de diferents serveis al llarg del temps sense realitzar les modificacions i actuacions necessàries per a garantir les condicions de treball dels treballadors i de les treballadores i l'atenció a la ciutadania que utilitza els espais.

Aquests espais han anat canviant d'ús i de dependències de manera progressiva i sense planificació ni readaptació adient. Des de la Guardia Urbana, amb un espai de reclusió -un calabós fins i tot-, a convertir-se en despatxos d'atenció a la ciutadania (famílies i usuaris amb dificultats socials i necessitats del programa d'atenció a la dependència) com oficines de treball amb pantalles de visualització de dades.

Que aquesta reconversió no ha anat acompanyada de les inversions i els requeriments necessaris per a garantir que els espais disposin de les condicions adequades per a exercir i desenvolupar les noves funcions.

Tant mateix, diversos espais, que ja van ser configurats com a despatxos, degut al pas del temps i a la manca d'inversions, no compten amb les condicions necessàries per a garantir la salut i el benestar de les persones treballadores.

Que el pas del temps i la manca d'inversions, de conservació, de manteniment i d'adequació dels espais han anat deteriorant i precaritzant les condicions de treball fins arribar a la situació límit actual.

Que fa ja més de 7 anys que l'Ajuntament de L'Hospitalet té previst el trasllat dels serveis i de la plantilla ubicada a l'edifici a altres dependències municipals, però el temps va passant i el trasllat no es produeix. A als Comitès de Seguretat i Salut es va comunicant als delegats de prevenció que el trasllat no està previst a curt termini.

Que les situacions detectades objecte de la demanda a Inspecció de Treball són les següents:

1. Sistema de climatització de l'edifici ineficient, ineficaç i obsolet

Els aparells d'aire condicionat són molt antics i s'espatllen sovint. No s'han modificat de manera integral des de fa 20 anys, funcionen de forma correcta i requereixen d'un manteniment acurat que no es realitza. La renovació de l'aire i la seva qualitat és molt deficitària i no està adaptada als requeriments dels llocs de treball. Les sortides d'aire expulsen aire fred descontrolat a modo de raig a sobre de les taules de treball.

Aquest fet provoca que les temperatures i el grau d'humitat d'aquestes zones no s'ajustin a la normativa legal i que la renovació d'aire no sigui correcta.

La situació s'agreuja perquè les finestres i els espais envidrats tenen una extensió molt gran i estan totalment malmeses. L'aïllament de l'edifici és totalment deficitari. La manca de cortines i el seu deteriorament, quan n'hi ha, fan que la calor radiant a l'estiu sigui elevada i a l'hivern faci fred.

Les treballadores enganxen paper d'embalar a les finestres per tancar la llum directa, evitar l'escalfor i els enlluernaments.

Els despatxos de treball de les zones tenen estufes elèctriques individuals suplementàries, algunes de les quals han estat comprades pels mateixos/es treballadors/res o recuperades d'altres edificis. A l'estiu la plantilla recorre als ventiladors.

La climatització de l'edifici finalitza a les 6 h. de la tarda, per un acord amb els veïns, que es queixen de l'elevat soroll.

A partir d'aquesta hora la plantilla que continua a l'edifici passa molt fred a l'hivern i les conseqüències de les temperatures elevades a l'estiu.

2. Dificultats d'accessibilitat a l'edifici i manca de planificació a curt i mitjà termini per a solucionar les deficiències

Les portes d'accés a l'edifici no son corredisses, son molt antigues i pesen molt.

L'ascensor, que no està adaptat als requeriments de les persones ateses al servei i que sovint porten cadira de rodes, s'espatlla contínuament i las famílies han de pujar a peu fins a la planta que correspongui per a ser ateses.

S'ha habilitat un espai a la planta baixa totalment insuficient per a tota la demanda d'atenció de l'edifici.

La situació és especialment greu perquè a aquest edifici s'atén a persones amb problemes de dependència i mobilitat. S'ha hagut de reacondicionar un petit espai a la planta baixa per atendre a la ciutadania que no pot pujar.

3. Absència de renovació i manteniment adequat del sistema elèctric i talls continuats d'electricitat que obliguen a reiniciar el sistema d'aire condicionat de l'edifici i el sistema informàtic

- a) La instal·lació elèctrica és molt antiga i deficitària i no s'ha actualitzat. Hi ha caixes elèctriques sense protegir i cabellat per tot arreu sense ordre.
- b) El 2/03/23 es va espatllar una cisterna del bany a la quinta planta i va començar a caure aigua a sobre d'una caixa elèctrica situada al sostre de la quarta planta que té el cabellat sense protecció.
- c) Sovint es produeixen talls d'electricitat, alguns per sobrecàrrega d'aparells elèctrics i, en general, pel mal estat i manca de manteniment de la xarxa elèctrica. Aquests talls obliguen a les treballadores a un sobreesforç degut al risc de perdre informació dels ordinadors quant es produeix el tall de corrent.
- d) Els quadres elèctrics no estan senyalitzats i l'estat del cablejat és molt deficient. Hi ha regletes disperses pel terra amb les quals és fàcil entrebancar i caure.

4. Deficient manteniment i renovació del sistema de canonades de l'edifici que provoquen contínues fuites d'aigua. Humitat i filtracions

- a) Les canonades de l'edifici són molt velles, estan molt deteriorades i es produeixen contínues i freqüents fuites d'aigua que provoquen taques d'humitat.
- b) Al frontal de l'edifici que dona al carrer Tecla Sala les finestres són molt antigues i no tanquen. Quan plou es produeixen filtracions d'aigua molt abundants i es fan basals d'aigua al terra. "Plou a dins de l'edifici".
- c) El terra de les terrasses de l'edifici, pel el seu estat de conservació i manteniment molt deficient, està malmès i, quan plou es generen filtracions d'aigua a les plantes 4a i 5a. Als desaigües creixen plantes i altre vegetació que els embossen sovint i aquests deixen de funcionar i es produeixen basals d'aigua.
- d) Les parets sota i al voltant de les finestres estan mullades i poblades de fongs i la humitat es trasllada a l'interior de l'edifici i als espais de treball, especialment quan plou.

Com a conseqüència de les filtracions sofertes a la quinta planta van caure al terra, de sobte, dues plaques del sostre. Actualment, a altres plantes hi ha plaques del sostre amb risc imminent de despreniment.

Al gener de 2023 es va haver de desallotjar el personal de la quarta planta pel risc de despreniments fins que es va fer una actuació d'urgència per assegurar les plaques del sostre.

5. Brutícia, abandonament i deixadesa en la conservació i el manteniment dels espais. Mobiliari obsolet, deteriorat i no adaptat a les necessitats de la plantilla ni als requeriments legals

- a) Les parets no es pinten des de fa molts anys i les petites reparacions no es finalitzen. Hi ha panells del sostre que s'han retirat per arreglar fuites d'aigua que no s'han tornat a instal·lar i reparacions a les parets pendents de repintar.
- b) Las cortines i les persianes estan extremadament brutes i trencades perquè no s'han netejat ni arreglat en els últims 15 anys que està a l'edifici el servei d'atenció a la dependència.
- c) El 28/02/23 les treballadores ubicades a la quinta planta van alertar que varies rajoles del terra s'havien enfonsat més d'1cm. de profunditat. El

diagnòstic va ser que s'havia produït una dilatació del ciment i que no havia risc que el terra s'enfonsés.

- d) L'espai de recepció també ha sofert despreniments de materials del sostre que van caure a terra.
- e) Els mobles i mobiliari d'oficina dels espais de treball referits són molt vells, estan molt deteriorats i ja no compleixen les condicions òptimes pel seu ús. Són producte de la renovació i actualització de mobiliari obsolet d'altres centres de treball de l'ajuntament.
Les taules, també recuperades d'altres edificis que han estat renovats, no compleixen amb les mesures adequades, estan deteriorades i no permeten la correcta utilització dels reposapeus.
Els models de cadires i colors són múltiples. No compleixen amb els requeriments ergonòmics per al treball amb pantalles, són molt velles, estan brutes i deteriorades. Algunes ni tan sols compten amb reposabraços o amb totes les rodes en condicions.
El manteniment i la renovació de tot el mobiliari adient és inexistent.
Algunes treballadores han portat cadires de casa seva.

6. Manca d'espai suficient i espai inadequat per als requeriments del servei

- a) Donat la manca d'espai disponible a l'edifici, l'espai de treball destinat a entrevistes amb famílies i usuaris derivat de la "Llei de la Dependència" és el mateix que l'espai de treball destinat a oficina i no reuneix els requisits mínims necessaris per atendre a la ciutadania.
- b) No hi ha despatxos d'entrevistes i els espais oberts estan separats amb petites mampares que no preserven la intimitat com decreta la Llei de Serveis Socials i dificulten el treball tècnic incrementant els riscos psicosocials.
- c) Arrel de l'última ampliació de personal s'han incorporat a l'edifici mes treballadores, fet que ha agreujat la situació.

Actuacions dels delegats de prevenció i la direcció de L'Ajuntament de L'Hospitalet

Després de realitzar un diagnòstic de la situació i concretar les necessitats de millora detectades, els delegats de prevenció hem comunicat de forma reiterada al departament d'edificis municipals i a la direcció de L'Ajuntament de L'Hospitalet la situació i els hem requerit perquè prenguin mesures per valorar i resoldre els problemes.

També s'ha traslladat la situació al Comitè de Seguretat i Salut de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

En aquest moment el problema persisteix i els petits compromisos que la direcció de l'ajuntament planteja, com a resposta a les demandes dels delegats i dels treballadors/es, no s'han executat.

La direcció política de l'ajuntament i les direccions tècniques de RRHH de Promoció Econòmica i de l'ajuntament són totes coneixedores de l'incompliment en matèria de salut laboral que s'està produint als centres de treball esmentats.

L'única resposta que s'ha donat, des de fa anys, ha estat que hi ha previst un trasllat a un altre edifici però aquest possible trasllat no es produeix mai i es va demorant en el temps.

Fonament de dret

Tota la situació anteriorment descrita no és compatible amb el compliment de la legalitat vigent. Tant la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, com el Reial Decret 486/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i, més concretament, l'annex III dedicat a «Condicions ambientals dels llocs de treball» com la guia tècnica realitzada pel Ministeri d'Ocupació realitzada en virtut de la disposició final primera d'aquest Reial decret i les recomanacions elaborades pel Ministeri.

Atesa la situació descrita anteriorment, els delegats de prevenció de la secció sindical de CCOO a l'Ajuntament de L'Hospitalet,

DEMANEM

Que es tingui per presentat aquest escrit, i després de la verificació, per part d'Inspecció de Treball dels fets esmentats, es procedeixi a realitzar les actuacions pertinents instant a l'Ajuntament de L'Hospitalet al compliment del que estableix la legislació vigent.

S'annexa documentació gràfica de l'estat dels espais de l'edifici objecte de demanda.

I perquè així consti i tingui els efectes legals es signa la present a data i lloc de les signatures

Isabel Marcos Crego

Jorge Fernández Requena

L'Hospitalet de Llobregat, 25 de gener de 2024

ANNEX. Documentació gràfica. Imatges dels llocs de treball





