



federació de  
serveis a la ciutadania  
FGC ferroviari

A la atenció del Àrea de prevenció

## Asunto: Escaleras fosos taller del COM

Solicitamos se revise el estado de mantenimiento y las escaleras como tal de bajada a los fosos del taller central de Martorell, tuvimos constancia de un accidente a raíz de una caída en una de las escaleras.

Consideramos desde el punto de vista ergonómico que no son las más adecuadas dado el frecuente uso a lo largo de la jornada laboral que requieren estos pasos.



De igual manera opinamos que se debe mejorar dichos pasos ya que a la prueba está de que son una posible causa de accidente de caída a distinto nivel.



Podemos ver en la imagen del margen derecho como no apoya todo el pie.

En la imagen del margen izquierdo podemos observar como hay un tubo que imposibilita el aprovechamiento del primer escalón.

Por éstos hechos solicitamos se evalúen técnicamente dichos pasos y se informe a este comité sobre las actuaciones que se consideren al respecto.

Sin más reciban un cordial saludo,

*Delegado de Prevención por CCOO en FGC*



*Barcelona, a 8 de Novembre 2023*

Local Pl. Espanya 933663354 - 93354 Local Sarrià 933663231 - 93231  
Mòbil Secció Sindical 647333601 - 63231 [ccoo@fgc.cat](mailto:ccoo@fgc.cat)  
Afiliada a la Confederació Europea de Sindicats